

JB Gaupillat



Etat des claviers avant démontage



Etiquettes émaillées des cuillers de console




Sommiers du positif et relais pneumatiques





Sommier de GO : les seules boursettes épargnées
par les interventions précédentes





Amas de poussières sur les soupapes du GO

Soubassement vidé de toute la mécanique.
Il ne reste que la charpente et la soufflerie.



Descente des sommiers
par le passage de cloches.



Les sommiers descendus au sol.



Descente de la machine Barker



La machine Barker arrivée en bas.





Les sommiers arrivent en atelier.

Bouche baissée façon bricolage.



A close-up photograph of a cylindrical metal rod. The rod is light-colored, possibly aluminum, and shows signs of wear and corrosion. A small, dark, rectangular metal piece is attached to the rod with a small metal fastener. A vertical slot or notch is visible on the rod's surface, and a small metal piece is attached to the rod near the slot. The background is dark and textured.

Etat des entailles de timbre




Bouche martyrisée
par les interventions précédentes

Du pain sur la planche !!!





Tuyau de zinc dessoudé sous le biseau



Dessous du biseau d'un tuyaux en zinc

Allure de la tuyauterie avant travaux



Lumière de certains tuyaux avant démontage



Ouvertures des pieds des tuyaux





Tuyaux d'anche à réparer !

Le même tuyaux après réparation







2 tuyaux de Hautbois après réparation





Entailles de timbre après restauration





Etat de certaines languettes d'anches

Sommier du récit,
Layes des fonds sous le sommier





Tables des sommiers qui se décolent

Sommier sans les chapes



Table d'un sommier totalement découverte



Sommier totalement ouvert.
Remarquer la mauvaise qualité du bois utilisé pour les barrages.



Un réglé peu passer à travers le sommier !



Table d'un sommier en cours de restauration.
Remarquer le nombre de flippeaux nécessaires
pour rendre la table étanche



Sommier de GO en restauration



Table d'un sommier après flippeutage






Détail des flippeaux et tourrillons pour
aveugler les fentes et gerçures des tables.

Soupapes après restauration



A close-up photograph of a mechanical assembly. Two thin, cylindrical brass rods are positioned vertically, one on the left and one on the right. A dark, rectangular plate is placed between them, slightly offset towards the right. The rods appear to be part of a valve mechanism, with the right rod showing a small circular base or seat. The background is a light-colored, textured surface.

Siège de soupapes,
guide d'une soupape
et trou de passage dans la gravure

Sommier du récit après restauration
et avant la remise en place
des planches de boursettes.



Bousette ancienne et boursettes neuves





Jonc ancien et jonc neuf





Joncs restaurés

Boursettes neuves





Après un passage à la dégauchisseuse,
on remarque à quel point les chapes sont voilées



Crapaudine avant démontage

Crapaudines et rouleaux d'abrégé
avant démontage



Détail d'une crapaudine
et d'un rouleau d'abrégé
avec son axe tordu.






Etat des abrégés après restauration

Machine Barker démontée



Machine Barker





Soupapes de la machine Barker avant démontage



Soufflets de Barker en cours de restauration

A detailed close-up of the internal mechanism of a Barker machine, showing a series of wooden beams and metal components. The top section features a row of light-colored wooden blocks. Below them, a horizontal wooden beam supports several metal valves, each with a complex arrangement of wires and small metal parts. The bottom section shows another row of wooden blocks, with some metal components visible between them. The entire assembly is constructed from dark wood and metal, with a focus on the intricate mechanical details of the valve system.

Soupapes de la machine Barker


Soufflets de la machine Barker après repeausage.





Fabrication d'éclisse pour les soufflets de la machine Barker

Des éléments de la Machine Barker
en pièces détachées



Siège des soufflets de la machine Barker.



Bloc des accouplements
en cours de nettoyage



Bloc des accouplements
coté arrière





Bloc des accouplements
coté console



Tuyauterie reposée et en cours d'harmonie

En cours d'harmonie.



Sommier de GO
Vue sur les départs de la pneumatique.



Sommier du GO
Plein jeu en cours d'harmonie



La console avec la machine à tenir les claviers



JB Gaupillat au début
du concert d'inauguration



En discussion avec Olivier Latry



