



En cours de démontage



Les tuyaux de façade inférieurs
à 10' 2/3 sont déposés



Le sommier d'écho avec une laye ouverte




Les sommiers du positif



The image shows a variety of metal pipe fittings, including elbows, tees, and straight sections, scattered across a dark, textured surface. The fittings are made of different materials, some appearing to be stainless steel and others possibly aluminum or galvanized steel. They are arranged in a somewhat circular pattern, with some larger fittings in the center and smaller ones around the perimeter. The lighting is somewhat dim, highlighting the metallic surfaces and the textures of the fittings and the surface they are on.

Fientes au milieu de la tuyauterie



Sommiers de GO





Sommiers de récit vidés de tous les tuyaux

Postages du cornet
en tuyaux d'arrosage

Sommiers du GO



Beaucoup de fientes dans tout l'orgue



Sommier du positif en cours de nettoyage



Entre façade et récit,
quelques centimètres de fientes



Sommiers de récit





Tuyaux de façade ou plutôt perchoir des pigeons




Un tuyaux parmi d'autres rempli de fientes

Etat de certains tuyaux



Galette de fientes décollée d'un biseau de tuyaux





Remarquer la longueur des pieds des tuyaux de façade, proportionnelle à celle des corps





Laye du positif

Remarquer les échappements prévus dès la construction

Après dépose des chapes on accède aux règles






Sous les règles, des bagues d'étanchéité







Dépose des soupapes pour vérification et nettoyage



Deux soupapes déposées





Arrivée du vent

The image shows the interior of a mechanical regulator. At the top, there is a horizontal wooden frame with four rectangular openings. Each opening contains a dark, rectangular component, likely a valve or piston, held in place by a vertical wooden pin. Below this frame, a brass rod (tige de laiton) passes through a hole in a wooden block. The rod is secured by a nut and washer on the right side. The entire assembly is mounted on a wooden base. The text 'Arrivée du vent' is overlaid on the top part of the image, and 'Intérieur du régulateur du positif. Remarquer la mécanique passant à travers (tige de laiton)' is overlaid on the middle part.

Intérieur du régulateur du positif.
Remarquer la mécanique passant à travers (tige de laiton)



Moteurs pneumatique de jeux en cours de vérification.



Les tuyaux déposés sont stockés dans des casiers

Echo en cours de remontage





Une bien belle tribune



